## ENECON NEVS

"Repair, Don't Replace"

DA-1102

Recuperación de Desgaste en Ejes de Molinos de Bolas Marcy, en Planta de Industria Minera.

Problema de tolerancia
entre el eje y el manguito
del molino de bolas que al
girar produjo desgaste
excesivo, ocasionando mal
funcionamiento del
rodamiento y constantes
paradas del proceso.









En reemplazo a la solución convencional de relleno con soldadura, que podría ocasionar cambio en las cualidades del acero debido al shock térmico, se aplicó **DurAlloy** al eje de forma rápida y en frío. Las piezas se mecanizaron a diámetro preciso conforme lo especificado por el cliente.











Después de los
tiempos adecuados de
cura, los ejes fueron
montados nuevamente
en el molino.

DurAlloy entregó la
solución precisa al
problema de tolerancia
y asentamiento del
manguito, además de
proveer un
considerable aumento
en la vida útil de los

ejes.