


Revestimiento de Pretil de Descarga de Ácido Sulfúrico y Cámaras de Inspección en una Planta Termoeléctrica.



Se observa el pretil de descarga de ácido sulfúrico y cámara de inspección, sujetas a constantes derrames y flujos de ácido, causando un gran deterioro del hormigón. La solución definitiva dada por **ENECON** se logró con **CHEMCLAD XC** para ataque químico severo.