

Recuperación y Revestimiento de un Pretel de Contención de Ácido Sulfúrico

En una importante empresa, graves daños se evidenciaban en un pretil de contención de ácido sulfúrico, degradando y dejando expuesta gran parte de la superficie de hormigón.



Solución propuesta: se aplicó **ENECRETE DuraFill** para recuperar los muros y el piso del pretil y, finalmente, **CHEMCLAD XC** para dar protección química, dejando operativo en un 100% y prolongando la vida útil del pretil.

